ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ

ПЛАСТИКИ
ВИРОБНИЦТВО ПАКЕТІВ

Статична електрика є причиною багатьох проблем у галузі виробництва пластикових пакетів. Fraser пропонує економічно ефективні рішення всіх цих проблем. Два типових рішення наведені нижче.




Листові машини

Якісний контроль статики надзвичайно важливий у більшості процесів виробництва пластикових пакетів.


Основною проблемою є погане укладання пакетів після запаювальної головки. Через обмеженість місця на виході, шини-іонізатори також встановлюють зі сторони подачі, для зменшення рівеня заряду перед запаюванням.

Генератори статики використовуються і на інших типах обладнання для виготовлення пакетів, в тому числі на модулі фіксації патч-ручок та на рулонних пакеторобних машинах. Будь ласка, зв'яжіться з Fraser для отримання детальної інформації про генератори статики, які підходять для цієї роботи.

Високопродуктивні шини-іонізатори 1250 нейтралізують заряд на плівці перед зварювальною головкою. Пакети з потовщенням і пакети з товстої плівки потребують встановлення шин-іонізаторів з кожної сторони.



Шина-іонізатор 1250 нейтралізує заряд на поверхні пакета під час його перебуванні в повітрі, до укладання в стопу.



Револьверні пакеторобні машини

Ефективність шин-іонізаторів серії IONSTORM на великих відстанях ідеально підходить для виробників пакетів там, де звичайну шину-іонізатор не можна розміщувати поблизу виробу.

Можливе розміщення двох або трьох шин-іонізаторів 3850, як показано на рисунку, з додатковою панеллю над приймачем для пакетів більшого розміру.



Шина-іонізатор 3850 Ionstorm

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY