РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗІ СТАТИКОЮ


ЧИСТІ ПРИМІЩЕННЯ
ЗБІРНІ КОНТЕЙНЕРИ ДЛЯ ТАБЛЕТОК

Тверді таблетки дуже сухі, і їх численні постійні зіткнення під час збирання створюють дуже високі статичні заряди разом зі збірним контейнером.

Ці заряди можуть спричиняти болісне ураження операторів струмом, а також небажане притягання забруднень. Шина 3850 Ionstorm або 3024L над збірним контейнером розв'яже обидві проблеми.

Іноді збірні контейнери накривають прозорими кришками, щоб запобігти виходу чи притяганню забруднень. У такому разі 3850 встановити неможливо, але в пластину кришки можна вмонтувати пари точкових іонізаторів 3810 Ionstorm.





FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY