
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ

ДРУК
ДРУК ЕТИКЕТОК

Друк та обробка етикеток це постійно зростаючий ринок для антистатичних рішень. Це пов'язано з більшим використанням синтетичних матеріалів, більш високою швидкістю та використанням УФ-фарб.



УФ-фарби
Важливо, щоб під час друку УФ-фарбами на матеріалі не було пилу.
Очищувача полотна після розмотувача недостатньо, оскільки статика, що створюється на кожній друкарській станції, може знову притягувати пил. Типовим рішенням є установка шини-іонізатора 1250-S після кожної друкарської секції (як правило, після сушарки) як показано нижче.






Шина-іонізатор 1250

Секції намотки рулонів

Є три варіанти нейтралізації заряду на секціях намотки рулонів та на секції висічки та намотці облоя:

Варіант (1)
Підходить для невеликого рівня статичних зарядів і менших рулонів. Шина-іонізатор 1250-S розташовується після останнього напрямного ролика на кожній стрічці, як показано тут.

Варіант (2)
Використовувати шину-іонізатор 250 AB Airboost для нагнітання іонізованого повітря на кожен рулон. Це альтернативне рішення варіанту (1).



Варіант (3)
Шину-іонізатор Ionstorm можна розташувати на відстані до 500 мм від рулона і досягти повної нейтралізації статичного заряду без допомоги повітря.
Це оптимальне рішення.



Шина-іонізатор Ionstorm

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY