

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ

УПАКОВКА
ЗАГАЛЬНІ ПРИКЛАДИ

Статика викликає серйозні проблеми у всій пакувальній промисловості, включаючи упаковку, друк і маркування. Ми пропонуємо економічно ефективні рішення для всіх цих проблем. Нижче наведено кілька типових прикладів:



Пакувальні машини
Якщо плівка прилипає до виробу або машини, перед загортанням продукту, помістіть шину-іонізатор 1250 так, як показано на малюнку, де плівка знаходиться у вільному повітрі. Якщо плівка для упаковки не розмотується з котушки або обертається навколо роликів, слід нейтралізувати статичний заряд на ній за допомогою шини-іонізатора 1250 Airboost відразу в місці розмотки. Якщо використовуються великі рулони плвки, то можна використовувати шину-іонізатор 3850 Ionstorm встановлену на віддалені.
Ті ж принципи застосовуються й до термоусадки.



Краплеструйне маркування та контрольні ваги
Статичний заряд пластикових виробів або виробів, загорнутих у пластикову плівку, може спотворити малюнок або порушити роботу електроніки. Він також може утворити статичний розряд, який може пошкодити друкувальну головку або електроніку.
Це можна подолати, встановивши шину-іонізатор 1250, як показано на ескизі. Якщо габарити виробу більше ніж приблизно 100 мм, слід використовувати більш потужну шину-іонізатор 3850 Ionstorm.



Етикетировщик
Статичний заряд може бути на етикетці або на виробі, наприклад, пластиковій пляшці.
Коректне розташування шини-іонізатора 1250 може вирішити обидві проблеми. Робоча поверхня шини повинна бути спрямована на продукт, а також на етикетку, коли вона залишає аплікатор, як показано на ескізі. Якщо продукт маркирується краплеструйним принтером, може знадобитися друга шина-іонізатор в цьому місці.



Шина-іонізатор 1250-S



Шина-іонізатор Ionstorm

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY