РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ЗІ СТАТИКОЮ


ПАКУВАННЯ
АПЛІКАТОРИ ЕТИКЕТОК

Статична електрика під час нанесення етикеток створює власні унікальні проблеми. Одна з найскладніших — правильно встановити іонізатор, щоб він діяв саме на проблему.




Шина-іонізатор
1250-S

СУПУТНІ ТОВАРИ



Шина 1250
Air Bar
Іноді через тісноту в місці, де потрібна іонізація, неможливо встановити ефективну шину для малих відстаней. У таких випадках Fraser рекомендує 1250 Air Bar, що доносить іони до цільової зони.



Статичний заряд може бути в етикетці, на продукті (як у випадку пластикових пляшок) або там і там:

- Правильне розташування шини-іонізатора 1250-S розв'язує обидві проблеми.
- Шину-іонізатор слід спрямувати на продукт і на точку, де етикетка сходить з аплікатора (як показано вище).
- Якщо продукт крокує перед етикетувальною головкою, може знадобитися друга шина трохи вище за потоком.

Статика зазвичай виникає від тертя, швидкої зміни температури, контакту й розділення або індукції. Багато таких дій відбувається під час пакування й етикетування, і здебільшого це нешкідливо.

Проте статика може спричиняти некеровану поведінку матеріалів, є однією з головних причин дефектів друку й створює реальний ризик ураження операторів струмом.

Fraser Anti-Static має понад 20 років досвіду в цій галузі. Ми розуміємо, що багато проблем зі статикою унікальні, і пропонуємо безкоштовну консультацію всім потенційним клієнтам, щоб рішення дало потрібний результат.

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY