
ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ

ПОЛІМЕРИ ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ 1/2



Шина-іонізатор Fraser Ionstorm

Статика спричиняє проблеми на всіх етапах виробництва пластикових пляшок і кришок, включаючи формування, обробку, транспортування по конвеєру, сортування, наповнення, упаковку в термоусадку та маркування. Ми пропонуємо економічно ефективні рішення для всіх цих проблем. Нижче наведено кілька типових прикладів.




Видувне формування: Преформи

Шина-іонізатор 3850 Ionstorm, розташована на відстані до 500 мм, нейтралізує заряд преформі і запобігає її залипанню. Шина не генерує руху повітря, працює на великій відстані, тому її можна розташувати подалі від рухомих деталей.

Інші області застосування:

Лиття під тиском	Сортування
Термоусадка	Маркування
Етикетування	Пакування на палети
Розпаковка	Очистка



Лиття під тиском: Кришки

Шина-іонізатор Ionstorm (або іонізуючі повітродувки 2000/2020) нейтралізує заряд у кришках, щоб запобігти притягуванню пилу, ураженню розрядом операторів та некоректної роботи обладнання.



Пневматична транспортувальна система

Шина-іонізатор 3850 Ionstorm, розташована над бункером, запобігає сильному ураженню операторів статичним розрядом і злипанню пляшок.

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY


ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ


ПОЛІМЕРИ ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРНОЇ ТАРИ 2/2


Статичний заряд у пластикових контейнерах може викликати багато проблем, особливо при наповненні сухими продуктами, такими як порошки або гранули.

- **Вміст може прилипнути до місця запайки та порушити герметичність тари**
- **Може прилипнути до пляшки**
- **Продукт може навіть вискочити з контейнера**
- **Заряд може притягувати забруднювачі до контейнера**

Рішення може полягати у використанні шини-іонізатора 1250-S, розташованої на 25-50 мм над контейнерами безпосередньо перед наповнювальною головкою, щоб нейтралізувати заряд у верхній частині пляшки.







Якщо проблемою є неправильна поведінка контейнера на конвеєрі, то шини-іонізатори 1250-S можна розташувати по обидва боки конвеєра, щоб запобігти виникненню проблем перед етапом наповнення.

FRASER Anti-Static Techniques

ТОВ. «ІМПРЕЗА» Авторизований дистриб'ютор
17/15, проспект Науки, 03028, Київ, Україна
+380 (44) 525 7032, info@fraser-ukraine.com
www.fraser-ukraine.com

IMPREZA UNLIMITED COMPANY