

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ, СПРИЧИНЕНИХ СТАТИКОЮ

«ЧИСТА КІМНАТА» ІЗОЛЯЦІЙНИЙ БОКС ВІД'ЄМНОГО ТИСКУ

На рівні стола оглядового вікна ізоляційного бокса розміщено отвір для забору повітря. Отвір дає операторові змогу працювати в ізоляційному боксі та уможливорює постійний притік повітря всередину, що гарантує безпеку і запобігає виходу газів чи інших речовин назовні. Цей потік повітря, як правило, дуже сухий і легко створює великі статичні заряди як у загальному просторі ізоляційного боксу, так і на внутрішній площині оглядового вікна.

Розміщення шини-іонізатора Super 80 всередині або зовні, над або під отвором по всій ширині, забезпечує іонізацію вхідного потоку повітря, усуваючи таким чином статичні заряди.

Якщо висота отвору перевищує 200 мм, необхідне використання додаткової шини-іонізатора, що гарантує ефективність за максимальної висоти отвору до 400 мм.

